


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860 .....2 шт.  
Кронштейн капота.....2 шт.  
Инструкция по установке..1 шт.

Болт-шарнир.....2 шт.  
Шайба 6.....2 шт.

### Схема установки



Амортизаторы капота  
Volkswagen Polo Sedan (2010-)

A.ST.5803.1

## ПАСПОРТ

### Руководство по установке



## УСТАНОВКА




Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).




Рис.2

2. Установить болт-шарнир с шайбой на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).




Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.
5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).
6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).
7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**